

【グリップ ウォーマー 車両別適合表】

2017年10月25日更新

名称			グリップウォーマー		名称末尾	360 A	360 B	360 C	360 D	180 A	180 B
品番			Q5K-YSK-063-■■■		品番末尾	-Y40	-Y41	-Y42	-Y43	-Y44	-Y45
カテゴリ	車種(ニックネーム)	年式	機種コード	工数(h)	別売リワイヤーリード不要	ワイヤーリード		Q5K-YSK-001-■■■		別売リワイヤーリード不要	
SPORTS	VMAX	'09~'17	2S37,T,V/2CEF,K,P,U	0.8		○※9					
	FJR1300A/AS	'14~	1MC□/1MD□/B88□/B95□								装着不可
	XJR1300	'00~'15	5EA9,G,P,R,S 5UX1,2,3,4,5,6,7,8,9,B,C,D,E,F,G,H,K	0.8	○						
	MTN1000D (MT-10SP)	'17~	BW8□								装着不可
	MTN1000 (MT-10)	'17~	B676	0.5				○XT1200Z -U52			
	FZ1-S(FAZER)	'06~'14	3C3G,W,1CA8,J,N,T,U,V/2DV2,7,8	0.9		○※10					
	FZ1-N(FZ1)	'08~'12	2D1A,X/1EC7,8	0.9		○					
	XVS950XR-A(SCR950)	'17~	BL36	0.9	○※4						
	XVS950CR (BOLT-C/-C(A))	'15~'16	B336,9,K	0.9	○※4						
	MT-09/A	'17~	BS26	0.5				○スチール -U48			
		'14~'16	1RC8/B878/2DRC,M,T	0.9	○						
	MT-09TRA (TRACER)	'15~	2SC□								装着不可
	XSR900	'16~	B907,B	0.9	○						
	MT07/A	'14~	1WS3/1XB4,G,K/BU28	1.0	○※1						
	MTM690 (XSR700)	'18~	B2G1	1.0	○※1						
	SR400	'03~	3HT□/B0H□								装着不可
YZF-R3A	'15~	B021,9,J,N	0.9		○※3,4						
YZF-R25/A	'15~	1WD2,6,8,B,D,G/2WD1,3,5	0.9		○※3,4						
MT320 (MT-03)	'16~	B051,5	0.9		○※4						
MT250 (MT-25)	'16~	B042,5	0.9		○※4						
CRUISER	XVS950CU (BOLT/(A)/-R/-R(A))	'14~	2CY□/1TP□/2DX□								装着不可
	XVS400/C (DRAGSTAR/CLASSIC)	'02~'14	5KP□/35C□								装着不可
	XVS250 (DRAGSTAR)	'00~'17	5KR1,4,7,B,D,F,G,J 19D1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B	0.7		○※5					
ON/OFF	WR250R/X	'07~'17	3D71,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,G,H,J	0.6	○※2						
	XT250(SEROW250)	'05~'17	3C51,2,3,4,5,6,7,C,M,S,Y 1YB9,A,F,L,N/B1H1	0.6	○※2,7						
	XG250(TRICKER)	'04~'17	5XT1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C	0.6	○※2,7						
	XT250X	'06~'17	5C11,2,3,4	0.6	○※2,7						
BIG SCOOTER	XP530/D-A (TMAX530)	'17~	BX3□/BC3□								装着不可
	XP500/A (TMAX530)	'15~'16	2PW6,F,U,X	0.9				○XP500(2PW) -U49※10			
		'12~'14	59CG,H,L,V,W,X,B232	0.9				○ビッパースター -U50※10			
	XP500/A (TMAX)	'08~'12	4B53,R,S/1UD1,2	0.9				○ビッパースター -U50※10			
	YP400G (GRAND MAJESTY)	'04~'11	5RU9,M,S,V/34B7,K	0.9				○ビッパースター -U50			
	YP250G (GRAND MAJESTY)	'04~'07	5VG1,2,3,4	0.9				○ビッパースター -U50			
	CZD250(XMAX)	'18~	BG62	0.5				○スチール -U48			
	YP250(MAJESTY)	'07~'16	4D91,4,5,6,7	0.9				○ビッパースター -U50			
		'02~'06	5SJ1,3,4,C,D,E,F,H,J,L,M,N	0.9				○			
	CP250(MAXAM)	'05~'17	1B71,4,5,7,B,C,D,E,F,G,H	0.6				○ビッパースター -U50			
	MWS150-A (TRICITY155)	'16~	BB83	0.5				○ビッパースター -U54			
	MW125/A (TRICITY)	'15~	2CM9,B,N,T	0.5				○ビッパースター -U50			
	GPD150A (NMAX150)	'17~	BV43	0.6				○スチール -U48			
	GPD125A (NMAX)	'16~	2DS2,BV35	0.6				○スチール -U48			
	XC155/NB (MAJESTY S)	'14~	2LD1,2,3,4,5	0.6						○※6	
	XC125X/NXC125SR (CYGNUS-X)	'16~	BF91,2,3	0.6						○	
		'07~'15	28S1,2,4,5,6,7,9/1Y1,2,3,5	0.6						○※8	
	YW125MH (BW'S)	'16~	BG11	0.9						○	
	LTS125 (AXIS Z)	'17~	B7A□								装着不可
XC125E (AXIS Treet)	'09~'17	41D1,2,3,4,5,6	0.6						○		
SCOOTER	XC50H(VINO molfe)	'09~'17	37B1,3,4,6,7,8,9	0.6							○
	XC50/D/S/X(VINO)	'08~'17	13P2,3,4,A,C,D,G,H,J,K,L,N,P,R,S,T,V 2WP1,2,4,6,8,A,C,D	0.6							○
	CE50/D/ZR/P (JOG/Deluxe/ZR/PETIT)	'07~'17	3P31,2,3,4,5,6,7,8,9,B,C,D,E, F,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,U,V,W,X	0.6							○
	YW50F(BW'S)	'12~'16	1VC1,2,3	0.6							○
	XF50(VOX)	'06~'16	3B31,4,5,A,D,E,H,J,P,R,T,U,V,W,X,BB11	0.6							○
BUSINESS	BX50/N/S(GEAR)	'07~	10B1,2,3,5,6,7,9,A,B,E,F,G,K,L,M,R,S,T	0.7							○

- ※ 1 : スタンダードに対し、約10%ハイスロトル仕様となります。
- ※ 2 : 右側のヒートスポット位置が指先ではなく、手のひら側になる為、左右で温度差を感じる場合があります。
- ※ 3 : コントローラー取り付け用ブラケットをミラーポストに取り付ける為のボルト (97027-10014) が1本別途必要になります。
- ※ 4 : 仕様上ヘッドライトが点灯している状態でないとグリップウォーマーに給電されない為、エンジン始動後にコントローラーを操作してください。
- ※ 5 : スロトルがスムーズに戻る様にワッシャー (90201-06066) でグリップエンドの位置の調整が必要な場合があります。
- ※ 6 : スロトルがスムーズに戻る様にワッシャー (90201-16M36) でグリップエンドの位置の調整が必要な場合があります。
- ※ 7 : ハンドルガードを装着する場合は、別途コンエキスパンダーGH (Q5K-YSK-041-E16) が必要になります。
- ※ 8 : ブラケット取付時にカバー、ハンドルアッパー-2と干渉する為、カバー、ハンドルアッパー-2の加工が必要です。
但しシールドアプター (90793-53021及び90793-53022) を取り付け左右のミラーを高くすれば加工が不要となります。
- ※ 9 : グリップウォーマーのサブハーネス (H/Lリレーに接続するリード線) をカットして1m程度延長加工する必要があります。
- ※ 10 : コントローラーはミラーポストへの取り付けができない為、ハンドルカバーやサイドパネル等に取り付けてください。その際に取り付け場所にリード線の配線用の孔開け加工が必要となります。
装着できない理由は車両本体側の開発情報を含む、公表しておりません。